

**Standar Nasional Indonesia** 

Resin epoksi untuk cetakan keramik

# RESIN EPOKSI UNTUK CETAKAN KERAMIK

## 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan resin epoksi untuk cetakan keramik.

#### 2. DEFINISI

Resin epoksi untuk cetakan keramik adalah bahan kimia berbentuk cairan atau pasta hasil reaksi polimerisasi dari bisfenol A dan epiklorohidrin yang dalam penggunaannya harus ditambahkan "hardener"

### 3. PENGGOLONGAN:

Resin epoksi untuk cetakan keramik terdiri dari tiga tipe :

1. Tipe A : untuk lapisan dasar

2. Tipe B : untuk laminasi

3. Tipe C : untuk Cor

#### 4. SYARAT MUTU:

Syarat mutu resin epoksi untuk pembuatan cetakan keramik dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

		Ť											
			•		ر د	_	130.000-180.	2,603-2,708	200				
							80,000-140,000.	1,650 - 1,705	135				
			•.		~		1350-1700	1,103 -	>200	-			E) <sup>201</sup>
	23		kan Keramik	PERSYARATAN	B		1375-1625	1,103 -	210				
			Tabe untuk			-	100.000-200,000	1,4041,454					
			rat Mutu Resin bpokst		A		55.000-80.000	1,805 - 1,855	150				
		•	Syarat		Cation	39.09	G G	i .	င	. \	*		
ži:	5				Uraian		Kekentalan nada 25 or	Bobot Jenis	Titik nyala			ô.e	
<b>≅</b>	51 22				. 2		-	2.	٣.		- B		•13 128
				ASTERNATION OF THE SECOND	7 50000	**************************************	19 35 35 20 35 35	100 mm					•

F. 20

#### 5. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0427 - 81, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat.

- 6. CARA UJI -
- 6.1. Kekentalan
- 6.1.1. Prinsip

Kekentalan diperiksa pada suhu kamar ( 25 °C ) dengan viskometer.

#### 6.1.2. Peralatan

Satu set alat viskometer Rotary atau yang sejenis

- 6.1.3. Prosedur
  - Ambil contoh + 150 cc
  - Masukkan pada gelas piala yang tersedia ( perlengkapan alat Rotary )
  - Masukkan rotor yang sesuai dengan perkiraan kekentalan
  - Hubungkan rotor dengan viskometer
  - Baca angka pada skala yang sesuai dengan nomor Rotor yang dipakai
  - Maka didapat kekentalannya.

# 6.2. Bobot Jenis

### 6.2.1. Prinsip

Membandingkan berat contoh terhadap berat air pada suhu dan volume yang sama.

# 6.2.2. Peralatan

- Neraca analitik
- Piknometer.

#### 6.2.3. Prosedur

Timbang teliti piknometer kosong 25 ml, kemudian masukkan air ke dalam piknometer, atur suhu pada 25 °C. Timbang piknometer yang berisi air tersebut.

Keluarkan airnya, lalu piknometer dikeringkan kemudian isikan contoh kedalam piknometer.

Kerjakan contoh seperti pada piknometer yang berisi air.

# 6.2.4. Perhitungan

Berat jenis = 
$$\frac{W_2 - W}{W_1 - W}$$

W = Berat piknometer kosong, gram

W<sub>1</sub>= Berat air + piknometer, gram

W<sub>2</sub>= Berat contoh + piknometer, gram

# 6.3. Titik Nyala

Cara uji titik nyala sesuai SII. 0482 - 81, Cara Penentuan Titik Nyala dengan Alat Uji Cawan Tertutup Menurut Pensky - Martens.

### 7. CARA PENGEMASAN

Resin epoksi untuk cetakan keramik dikemas dalam wadah yang ter - tutup rapat, tidak bereaksi dengan isi, aman selama penyimpanan dan transportasi dan penyimpanan.

## 8: SYARAT PENANDAAN

Pada setiap label harus dicantumkan nama produk, berat bersih, kode produksi, tanda bahaya, nama, lambang dan alamat produsen.

Catalan:

1) SNJ 0429-1289-4

2) SN 0467-1989-A



#### BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id